

Årlig besiktning av lekredskap och lekplatser

Besiktningen är utförd enligt gällande Svensk Standard SS-EN 1176-1-4 och 6:2017, 1176-5 och 7:2020, och 10:2008, samt 1176-11:2014.

Kontroll är även gjord mot tillämpliga delar av gällande lagstiftning i Plan och Bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Ordningsslagen och Produktsäkerhetslagen (PSL)

Objekt: 296L7 Växthusvägens lekplats

Adress: Växthusvägen 35

Fastighetsägare: Ekerö kommun

Uppdragsgivarens kontaktperson: Kersti Burm

Datum för besiktning: 2023-06-03

Datum för protokoll: 2023-06-09

Besiktningens omfattning: Lekredskap, islagsytor

HIC-tester har ej genomförts.

Skylt/informationstavla med uppgift om ägare/förvaltare mm.(SS-EN-1176-7,8.2.3)

Finns:

Finns ej= B-fel X

Frågor rörande nedanstående har besvarats på separat blankett: **JA**

Drift- och underhållsplan för lekplats och lekredskap (SS-EN 1176-7,8.2.2 och 7,8.2.4 och 7,7.1)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Anvisningar från lekredskapstillverkare (SS-EN 1176-7,8.1.1 och 7,7.1)

Finns: X

Finns ej= C-fel X

Rutiner för åtgärder vid olycka/incident (SS-EN 1176-7,8.2.4)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Rutiner för underhåll (SS-EN 1176-7,7)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Foton: Bilder har tagits för att visa redskapen och i vissa fall förtydliga felet.

Angivna fel avviker från gällande standard eller lagar och har kodats enligt nedanstående uppställning.

Vid åtgärdande av fel, skall detta utföras enligt kraven i nu gällande standard för lekredskap, SS-EN 1176/1-7, SS-EN 1176/10-11, PBL, BFS, OL med flera, §-hänvisning är till denna standard.

Felkod	Förklaring av felkod
A	Risk för en allvarlig skada/ stor risk för mindre skada vid användning av redskapet. Stor säkerhetsrisk, redskapet/området spärras av, felet skall åtgärdas omgående. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
B	Mindre risk för mindre skada/ stor risk för liten skada. Felet bör åtgärdas snarast. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
C	Liten risk för mindre skada/ mindre risk för liten skada. Felet kan bli värre efter viss tid/ytterligare slitage Felet skall åtgärdas i samband med periodiskt underhåll, alternativt hållas under observation. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
—	Inga risker identifierade

	Stor sannolikhet	Mindre sannolikhet	Liten sannolikhet
Allvarlig skada	A	A	A
Mindre skada	A	B	C
Liten skada	B	C	C

Brunnar besiktas enbart i de fall de ligger inom lekplatsen.

Staket som omgärdar lekplatsen, pergolor och liknande byggnadsverk ingår enbart då de ligger i direkt anslutning till lekplatsen.

Den utförda besiktningen ska ses som en "ögonblicksbild" och visar fel och brister vid besiktningstillfället. Fastighetsägaren har ansvar för att lagar och regler följs alla årets dagar.

HIC-tester ingår ej

Besiktningsman: Ewa Andersson



Innehar Certifikat nr CPL 129:19 utfärdat av SERENO Certifiering AB

Uppsala Fastighetstjänst AB, Skebogatan 2A, 75228 Uppsala

Klagomål: I de fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning, kontakta i första hand besiktningsman som förklarar sina ställningstaganden.


Blir ni inte nöjda med de svar ni får, kan ni kontakta: SERENO Certifiering AB, Box 5609, 11486 STOCKHOLM tel: 08-55695330

Nr	Lekredskap/Felbeskrivning	Felkod	Anmärkning/ Förtydligande	1176- Hänvisning §-punkt
	Översikt			
				
1	Gungställning , äldre, en sektion, en dubbeldäckssits Beräkningshöjd: 147cm			
1.1	Får ner spaden endast 5cm.	B	Materialet felaktigt, 3-4cm fallsand på baksandsyta. Ska vara ett stötdämpande fallunderlag i hela fallutrymmet	1,4.2.8.5.2
1.2	Ej godkänt fallutrymme, endast 230cm till häck och 400cm till klätterställning	B	Ska vara ett hindersfritt fallutrymme 353cm framför och bakom sitsarna samt 503cm till annat redskap.	2,4.10.2 och 1,4.2.8.2.5
1				
2	Klätterställning , Slottsbro nr 371 Tillverkad: 2007 Plattformshöjd: 118cm och 114cm.			
2.1	Får ner spaden endast 4cm vid stegen och brandmansstängerna	B	Materialet felaktigt, 3-4cm fallsand på baksandsyta. Ska vara ett stötdämpande fallunderlag inom hela fallutrymmet.	1,4.2.8.5.2
2.2	Täcklock saknas 6st över bultinfästningar	B	Täcklock ska skydda bultinfästningar mot röta.	1,4.2.8.2.5
2.3	Det har bildats röta i bommarna till hängbron, och påbörjad röta i plattformsgolv.	B	Röta ej tillåtet	1,4.2.1
2.4	Ett av handtagen till armgången saknas.	C	Redskap ska vara helt	1



2.5	Endast 110cm till gräskant.	B	Ska vara ett hindersfritt fallutrymme 150cm runt redskapet.	1,4.2.8.2.5
2.6	Uppstickande spikar/skruvar i plattformsgolv (ej vassa)	C	Ej uppstickande komponenter.	1,4.2.5
2				
3	Volträcke i tre sektioner Höjd: 88cm, 115cm och 143cm			
3.1	Får ner spaden endast 15cm	B	Materialet felaktigt, 3-4cm fallsand på baksandsblandad yta.	1,4.2.8.5.2
3.2	Rost på de 2 lägsta räckena	C	Rost ej tillåtet	1,4.1.4
3.3	Fundament ligger endast 10cm under mark	C	Ska ligga 40cm under mark	1,4.2.14
3				



				
4	Övrigt Ej lekredskap Baksandlåda med bakkbord			
4.1	Info: Sargerna håller på att vika sig utåt och gå i sär.	--		
4.2	Info: Bakkbordet står snett	--		
4	  			

5	Släntrutsch			
5.1	Ej godkänt fallunderlag , hårt packad jord. Får ner spaden endast 0,5cm. Ska vara ett stötdämpande fallunderlag inom hela fallutrymmet	B	Felaktigt fallunderlag. Materialet ska vara ett stötdämpande fallunderlag i hela fallutrymmet	1,4.2.8.5.2
5.2	Ej godkänt fallutrymme. Häck intill samt sten och betong intill och under.	B	Ska vara 2m hindersfritt fallutrymme framför rutschens utåkning, 1m hindersfritt på sidan.	3,4.8
5.3	Rost på sidoskydden	C	Redskap får aldrig vara rostiga	1,4.1.4
5.4	Felaktigt utformad kant på rutschplåten vid utåkningen.	B	Ska ha en radie på minst 50mm och vara nerböjd till mark eller minst 100*.	3,4.5
5.5	Saknar skyddsdel vid starten	B	Ska vara 50cm högt sidoskydd	3,4.3.2
5.6	Ej godkänd höjd på sidoskydden, endast 85mm.	B	Ska vara 100mm	3,4.4.3
5.7	Info: Mycket bucklor i åkplåten	--		
5				
6	Övrigt			
	Bollmål			
	Privat?			
6.1	Info: Ligger löst. Rostigt men helt	--		



6			
---	---	--	--

Underskrift:



Ewa Andersson
Uppsala Fastighetstjänst AB