

Installationsbesiktning av lekredskap och lekplatser

Besiktningen är utförd enligt gällande Svensk Standard SS-EN 1176-1-4 och 6:2017, 1176-5 och 7:2020, och 10:2008, samt 1176-11:2014.

Kontroll är även gjord mot tillämpliga delar av gällande lagstiftning i Plan och Bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Ordninglagen (OL) mfl.

Gyllingvägens lekplats

Adress: Gyllingvägen 12, Stenhamra, Ekerö kommun

Fastighetsägare: Ekerö kommun

Uppdragsgivarens kontaktperson: Kersti Burm

Datum för besiktning: 2023-08-24

Datum för protokoll: 2023-08-24

Besiktningens omfattning: Lekredskap, islagsytor

HIC-tester har ej genomförts.

Skylt/informationstavla med uppgift om ägare/förvaltare mm.(SS-EN-1176-7,8.2.3) Finns: X Finns ej= B-fel

Frågor rörande nedanstående har besvarats på separat blankett: **JA**

Drift- och underhållsplan för lekplats och lekredskap (SS-EN 1176-7,8.2.2 och 7,8,2.4 och 7,7.1) Finns: X Finns ej= C-fel

Anvisningar från lekredskapstillverkare (SS-EN 1176-7,8.1.1 och 7,7.1) Finns: X Finns ej= C-fel

Rutiner för åtgärder vid olycka/incident (SS-EN 1176-7,8.2.4) Finns: X Finns ej= C-fel

Rutiner för underhåll (SS-EN 1176-7,7) Finns: X Finns ej= C-fel

Foton: Bilder har tagits för att visa redskapen och i vissa fall förtydliga felet.

Angivna fel avviker från gällande standard eller lagar och har kodats enligt nedanstående uppställning.

Vid åtgärdande av fel, skall detta utföras enligt kraven i nu gällande standard för lekredskap, SS-EN 1176/1-7, SS-EN 1176/10-11, PBL, BFS, OL med flera, §-hänvisning är till denna standard.

Felkod	Förklaring av felkod
A	Risk för en allvarlig skada/ stor risk för mindre skada vid användning av redskapet. Stor säkerhetsrisk, redskapet/området spärras av, felet skall åtgärdas omgående. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
B	Mindre risk för mindre skada/ stor risk för liten skada. Felet bör åtgärdas snarast. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
C	Liten risk för mindre skada/ mindre risk för liten skada. Felet kan bli värre efter viss tid/ytterligare slitage Felet skall åtgärdas i samband med periodiskt underhåll, alternativt hållas under observation. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
—	Inga risker identifierade

	Stor sannolikhet	Mindre sannolikhet	Liten sannolikhet
Allvarlig skada	A	A	A
Mindre skada	A	B	C
Liten skada	B	C	C

Brunnar besiktas enbart i de fall de ligger inom lekplatsen.

Staket som omgärdar lekplatsen, pergolor och liknande byggnadsverk ingår enbart då de ligger i direkt anslutning till lekplatsen.

Den utförda besiktningen ska ses som en "ögonblicksbild" och visar fel och brister vid besiktningstillfället. Fastighetsägaren har ansvar för att lagar och regler följs alla årets dagar.

HIC-tester ingår ej

Besiktningssman: Ewa Andersson

Innehar Certifikat nr CPL 129:19 utfärdat av SERENO Certifiering AB

Uppsala Fastighetstjänst AB, Skebogatan 2A, 75228 Uppsala

Klagomål: I de fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning, kontakta i första hand besiktningssman som förklarar sina ställningstaganden.

Blir ni inte nöjd med de svar ni får, kan ni kontakta: SERENO Certifiering AB, Box 5609, 11486 STOCKHOLM tel: 08-55695330

Nr	Lekredskap/Felbeskrivning	Felkod	Anmärkning/ Förtydligande	1176- Hänvisning §-punkt
	Översikt			
				
1	Baksandlåda med lekhus och handelsdisk Kompan MSC541803-3417P Levererad: 2023			
1.1	Saknas ett täcklock	C	Ska finnas för att hindra att vatten tränger in och orsakar korrosion	1,4.1.4
1				
2	Kombiredskap , Kompan Trippel Megatorn PCM301331-0950 Två rutschar, klättervägg, snurrad brandmansstång, vippa mm Levererad: 2023 Plattformshöjder: 118cm, 120cm, 90cm Står i gjutgummiyta			
2.1	Inga avvikelser observerade	--		
2				
3	Gungställning , Kompan KSW 902 Custom- ID 20213529,			

3.1 3.2	<p>två sektioner för tre sitsar. Två baby- och en planksits. Levererad: 2023 Beräkningshöjd: 198cm Står i stridsandsyta Endast 26cm fritt mellan underkant babysits och markytan ID-märkningen fel. (Den borde heta KSW903. Den märkningen sitter på gruppungan)</p>	B C	<p>Ska vara 35cm fritt mellan underkant sits och mark. Anledningen till att man ska ha märkning på redskapen är att man senare när man behöver reservdelar ska få rätt delar. Därför är det viktigt att märkningen är rätt.</p>	2,4.2 1,7.1
3				
4 4.1	<p>Gruppungställning med Kompan grupsits. KSW 903 Custom ID 20213530 Står i gjutgummiyta med sviktpad Beräkningshöjd: 184cm ID-märkningen fel. (Den borde heta KSW90040) Översänd ritning visar gungställning för 2 singelsitsar (KSW902)</p>	C	<p>Anledningen till att man ska ha märkning på redskapen är att man senare när man behöver reservdelar ska få rätt delar. Därför är det viktigt att märkningen är rätt.</p>	1,7.1
4				

Underskrift:



Ewa Andersson
Uppsala Fastighetstjänst AB

